

Ventildeckeldichtung für Volvo Penta AQ165/AQ170, MD430039

Art-Nr.: 01838 / GTIN: 8435422140607 / Marke:



26,74 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Ventildeckeldichtung für Volvo Penta AQ165/AQ170, MD430039 dichtet den Ventildeckel gegen den Zylinderkopf ab und hilft, Ölverluste im Bereich des Ventiltriebs zu vermeiden.

Die Dichtung ist für Volvo-Penta-Sechszylinder der AQ-/BB-165- und AQ-/BB-170-Baureihen vorgesehen und eignet sich für Wartung, Instandsetzung oder den Austausch einer gealterten Deckeldichtung.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta AQ165A
- Volvo Penta AQ170A, AQ170B, AQ170C
- Volvo Penta BB165A
- Volvo Penta BB170A, BB170B, BB170C

Technische Hinweise:

- Ventildeckeldichtung für Reihensechszylinder
- Volvo Penta Ref.-Nr. 430039 / 430039-8
- für Abdichtung zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Dichtung verwendet?

Sie dichtet den Ventildeckel zum Zylinderkopf ab und reduziert Ölverlust sowie Schmutzeintrag im Bereich des Ventiltriebs.

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Undichtigkeit, Öls Spuren am Deckelrand oder nach Demontage des Ventildeckels im Rahmen von Wartungsarbeiten.

Wie wird die Passgenauigkeit geprüft?

Die sichere Zuordnung erfolgt über die Motorbaureihe AQ165/AQ170 bzw. BB165/BB170 und den Abgleich mit der Referenznummer 430039.