


Ventildeckeldichtung Satz für Volvo Penta AQ171, MD1378853

Art-Nr.: 01840 / GTIN: 8435422141574 / Marke:



43,55 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Ventildeckeldichtung Satz für Volvo Penta AQ171, MD1378853 ist ein Dichtungssatz für den Ventildeckelbereich der 16-Ventil-B25-Motoren von Volvo Penta.

Der Satz wird bei Wartung oder Instandsetzung verwendet und ersetzt die zugehörigen Ventildeckeldichtungen und Ergänzungsdichtungen im oberen Motorbereich.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta 251A
- Volvo Penta AQ171A
- Volvo Penta AQ171C

Der Satz enthält unter anderem:

- 1 x Dichtung Ref. 1378853
- 1 x Dichtung Ref. 1378851
- 2 x Dichtung Ref. 463416

Technische Hinweise:

- Dichtungssatz für Ventildeckelbereich
- für Volvo-Penta-B25-16V-Anwendungen
- geeignet für Wartung und Neuabdichtung nach Demontage

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Satz benötigt?

Er dient zur Neuabdichtung des Ventildeckelbereichs an AQ171- und 251A-Motoren, wenn der Deckel demontiert oder Undichtigkeiten beseitigt werden sollen.

Welche Modelle werden abgedeckt?

Der Satz ist für Volvo Penta 251A sowie AQ171A und AQ171C vorgesehen.

Warum ist ein Satz statt einer Einzeldichtung sinnvoll?

Mehrteilige Sätze decken alle relevanten Dichtstellen des Ventildeckelbereichs ab und erleichtern eine vollständige Instandsetzung.