

Produktinformation

Verteiler-Sensor für 3.0L, 4.3L EFI und V8, 811639T

Art-Nr.: 01867 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



40,24 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Verteiler-Sensor für 3.0L, 4.3L EFI und V8, 811639T liefert das Schalt- beziehungsweise Triggersignal für die Zündanlage im Zündverteiler.

Das Bauteil wird im Verteiler verbaut und ist für ausgewählte MerCruiser-, OMC- und Volvo-Penta-Anwendungen mit passender elektronischer Zündanlage vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.0L mit passendem Zündverteiler
- MerCruiser 4.3L EFI mit passendem Zündverteiler
- ausgewählte V8-Anwendungen mit passendem Verteiler und Referenz 811639T

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Sensor beziehungsweise Pick-up-Spule für Zündverteiler
- für elektronische Zündanlagen im Marinebereich
- zur Fehlerbehebung bei Aussetzern, fehlendem Zündsignal oder Startproblemen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 811639T
- Volvo Penta 3854001
- OMC 3854001

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat der Verteiler-Sensor?

Er erzeugt das Triggersignal für die Zündanlage und unterstützt damit den korrekten Zündzeitpunkt.

Für welche Motoren ist der Sensor vorgesehen?

Er wird in ausgewählten 3.0L-, 4.3L-EFI- und V8-Anwendungen mit passendem Zündverteiler eingesetzt.

Wann sollte der Sensor geprüft werden?

Bei Startproblemen, Aussetzern oder fehlendem Zündfunken gehört der Verteiler-Sensor zu den typischen Prüfpositionen.