

Produktinformation

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta, MD1306169

Art-Nr.: 01886 / GTIN: 8435412075247 / Marke:



54,11 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Di. 11. Aug. - Sa. 15. Aug. 2026**

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta, MD1306169 sind ein Kontaktsatz für mechanische Zündanlagen von Volvo-Penta-4-Zylinder-Benzinmotoren.

Der Satz wird im Verteiler montiert und dient als Verschleißteil zur Wiederherstellung von sauberem Zündzeitpunkt, stabilem Leerlauf und zuverlässigem Startverhalten.

Passend für folgende Modelle:

- AQ115A, AQ115B
- AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
- AQ165A

Produktinformation

- AQ170A, AQ170B, AQ170C, AQ170D

Technische Hinweise:

- Unterbrecherkontakte für kontaktgesteuerte Zündverteiler
- geeignet für frühe Volvo-Penta-Benzinmotoren mit mechanischer Zündanlage
- Abgleich über Verteiler-Ausführung und Referenznummer empfohlen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 1306169

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Symptome deuten auf verschlissene Kontakte hin?

Typische Hinweise sind Fehlzündungen, Startprobleme, Leistungsverlust und unruhiger Motorlauf.

Für welche Motorgruppe ist dieser Satz gedacht?

Der Kontaktsatz ist für passende Volvo-Penta-Benzinmotoren mit mechanischer Unterbrecherzündung vorgesehen.

Wie erfolgt die sichere Zuordnung?

Entscheidend sind Motorreihe, Verteilerbauart und die Referenznummer 1306169.