

Produktinformation

Zündspule für Volvo Penta B18/B20, MD35254

Art-Nr.: 01895 / Marke:



65,24 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Zündspule für Volvo Penta B18/B20, MD35254 erzeugt die für kontaktgesteuerte Zündanlagen erforderliche Hochspannung und versorgt Verteiler sowie Zündkerzen mit Zündenergie.

Die Spule ist für zahlreiche Volvo-Penta-Benzinmotoren mit mechanischer Zündanlage vorgesehen und wird als Ersatz bei Zündaussetzern, schwachem Funken oder Startproblemen eingesetzt.

Passend für folgende Modelle:

- AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ105A, AQ110
- AQ115A, AQ115B, AQ120
- AQ120B, AQ125A, AQ125B

Produktinformation

- AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
- AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
- AQ140A, AQ145A, AQ145B
- AQ151A, AQ151B, AQ151C
- MB10A, MB18, MB20A, MB20B, MB20C
- BB30, BB100, BB115A, BB115B, BB115C
- BB140A, BB145B
- 230A, 230B, 250A, 250B

Technische Hinweise:

- Zündspule mit internem Widerstand
- geeignet für mechanische Kontaktzündungen
- Abgleich über Motortyp und Referenznummer empfohlen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 35254
- Volvo Penta 834462

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Symptome deuten auf eine defekte Zündspule hin?

Startprobleme, Aussetzer, schwacher Zündfunke oder Leistungsverlust unter Last sind typische Anzeichen.

Für welche Zündsysteme ist diese Spule gedacht?

Sie ist für klassische Volvo-Penta-Benzinmotoren mit kontaktgesteuerter Zündanlage vorgesehen.

Wie wird die richtige Spule ausgewählt?

Maßgeblich sind Motortyp, Zündsystem und die Referenznummern 35254 bzw. 834462.