

Vergaser-Reparatursatz für Volvo Penta mit Solex, MD856472

Art-Nr.: 01934 / GTIN: 8435412015137 / Marke:



58,30 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Vergaser-Reparatursatz für Volvo Penta mit Solex, MD856472 ist ein Servicekit für passende Solex-44PA-1-Vergaser in Volvo-Penta-Benzinmotoren.

Der Satz wird zur Instandsetzung des Vergasers verwendet, wenn Dichtungen, Membranen oder weitere Verschleißteile altersbedingt nachlassen und das Gemischverhalten instabil wird.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- AQ115A, AQ115B
- AQ125A, AQ125B
- AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
- AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
- AQ145A, AQ145B
- AQ151A, AQ151B, AQ151C
- AQ170A, AQ170B, AQ170C
- AQ171A, AQ171C
- BB115A, BB115B, BB115C
- BB145A
- BB170A, BB170B, BB170C
- 230A, 230B
- 250A, 250B, 251A

Technische Hinweise:

- Reparatursatz für Solex 44PA-1
- für Überholung und Abdichtung des Vergasers
- Zuordnung immer über Vergasertyp und Referenznummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 856472
- Volvo Penta 856471
- Volvo Penta 841292

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Vergaserausführung ist der Satz gedacht?

Der Satz ist für Solex-44PA-1-Vergaser vorgesehen, wie sie in den genannten Volvo-Penta-Benzinmotoren verwendet wurden.

Wann lohnt sich der Einsatz eines Reparatursatzes?

Er ist sinnvoll bei Undichtigkeiten, schlechtem Startverhalten, instabilem Leerlauf oder wenn der Vergaser im Zuge einer Revision vollständig neu abgedichtet werden soll.

Was sollte vor der Montage geprüft werden?

Vor Bestellung und Einbau sollten Vergaserkennzeichnung, Alteilnummer und die tatsächliche Motorausführung abgeglichen werden.