

Produktinformation

Ölkühler Dichtungssatz für Volvo Penta B18

Art-Nr.: 01937EOL



28,81 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Ölkühler Dichtungssatz für Volvo Penta B18 dient zur Abdichtung des Ölkühlers an passenden Volvo-Penta-B18-Anwendungen.

Der Satz wird verwendet, wenn der Ölkühler demontiert, überholt oder bei Öl- bzw. Kühlmittelundichtigkeiten neu abgedichtet werden soll.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta AQ60F
- Volvo Penta AQ90, AQ95A und AQ110
- Volvo Penta AQ120 sowie BB30, BB100 und MB18 laut Artikelseite

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Dichtungssatz für Ölkühler
- für passende B18-Motoranwendungen
- für Service und Neuabdichtung des Ölkühlers

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Satz eingesetzt?

Er dient zur Abdichtung des Ölkühlers, wenn die Einheit geöffnet oder demontiert wird.

Welche Anwendungen werden genannt?

Die Artikelseite nennt unter anderem AQ60F, AQ90, AQ95A, AQ110, AQ120, BB30, BB100 und MB18.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei Undichtigkeiten oder im Zuge einer Überholung des Kühl- und Schmiersystems sollten die Dichtungen ersetzt werden.