

Reparatursatz für Volvo Penta Seewasserpumpe 857451

Art-Nr.: 01952EOL



63,26 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Reparatursatz für Volvo Penta Seewasserpumpe 857451 ist ein Überholsatz für ältere Volvo-Penta-Seewasserpumpen der V6- und V8-Benzinbaureihen.

Der Satz wird verwendet, wenn eine vorhandene Pumpe mit der Referenz 857451 instand gesetzt werden soll und Lager- oder Dichtkomponenten erneuert werden müssen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- AQ175
- AQ200
- AQ205
- AQ211
- AQ225
- AQ230, AQ231
- AQ255
- AQ260
- AQ271
- AQ290
- AQ311
- BB225
- BB231
- BB255
- BB260
- BB261

Der Satz enthält unter anderem:

- Kugellager 183861
- Simmering 827247

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 857451
- Volvo Penta 856952
- Volvo Penta 856513
- Volvo Penta 3860703

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür ist dieser Reparatursatz gedacht?

Er dient zur Überholung einer vorhandenen Seewasserpumpe, wenn Lager- und Dichtteile der Pumpe verschlissen sind, das Pumpengehäuse selbst aber weiterverwendet werden kann.

Wann ist eine Pumpenüberholung sinnvoll?

Typische Gründe sind Undichtigkeit an der Pumpenwelle, Lagerspiel, Laufgeräusche oder ein geplanter Service an älteren Volvo-Penta-V6- und V8-Motoren.

Was muss vor der Bestellung abgeglichen werden?

Wichtig ist die Pumpenreferenz 857451 beziehungsweise die zugehörige Altteilnummer. Bei älteren Motoren gab es mehrere Pumpenvarianten.