

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta B21/B23/B25, MD875574

Art-Nr.: 01955 / GTIN: 8435412018862 / Marke:

72,63 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**



Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta B21/B23/B25, MD875574 enthält Verschleiß- und Servicekomponenten zur Instandsetzung der Impellerpumpe.

Der Satz ist für die in der Beschreibung genannten AQ-, B- und BB-Anwendungen vorgesehen;