

Vergaser-Reparatursatz für Mercab 2BBL, 804844002

Art-Nr.: 02389 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



120,79 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Vergaser-Reparatursatz für Mercab 2BBL, 804844002 enthält Dichtungen und Serviceteile für MerCarb-2BBL-Marinevergaser.

Der Satz dient zur Überholung des Vergasers bei Undichtigkeiten, Verschmutzung oder altersbedingtem Verschleiß der Dicht- und Verschleißteile.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 140
- MerCruiser 3.0L
- MerCruiser 3.0LX

Produktinformation



Technische Hinweise:

- für MerCarb 2-Barrel Vergaser
- Reparatursatz für MerCruiser-Innenbordmotoren

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 302-804844002
- MerCruiser 302-96551
- MerCruiser 3302-804844002
- MerCruiser 804844
- MerCruiser 804844001
- MerCruiser 804844002
- MerCruiser 9655

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Vergaser ist der Satz vorgesehen?

Belegt ist die Verwendung an MerCarb-2BBL-Vergasern der MerCruiser-3.0L-Familie.

Wann ist eine Überholung sinnvoll?

Eine Überholung ist sinnvoll bei Undichtigkeiten, schlechtem Leerlauf oder nach längerer Standzeit mit Kraftstoffablagerungen.

Wie wird die Passung abgesichert?

Verglichen werden sollten die Vergaserbauart MerCarb 2BBL und die OEM-Referenz des vorhandenen Satzes.