

Produktinformation

Flammschutzfilter für Mercruiser 2.5L - 5.7L, 805016A1, 863200

Art-Nr.: 02393 / GTIN: 8435422118002 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



231,33 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**



Flammschutzfilter für Mercruiser 2.5L - 5.7L, 805016A1, 863200 ist ein Flame Arrestor für vergaserbestückte MerCruiser-Benzinmotoren.

Der Flammschutzfilter reduziert das Rückschlagrisiko im Ansaugbereich und gehört zur vorgeschriebenen Sicherheitstechnik bei marinen Vergaseranlagen.

Produktinformation

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.0L Reihen-4-Zylinder mit Vergaser
- MerCruiser 4.3L V6 Vergaseranwendungen
- MerCruiser 5.0L und 5.7L V8 Vergaseranwendungen

Technische Hinweise:

- Flame Arrestor für den Ansaugbereich
- funktioneller Ersatz für frühere Ausführung 805016A1

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 805016A1
- MerCruiser 863200

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat ein Flammenschutzfilter?

Er verhindert, dass eine Rückzündung ungehindert in den Ansaugbereich durchschlägt.

Welche MerCruiser-Anwendungen sind belegt?

Belegt sind vergaserbestückte 3.0L-, 4.3L-, 5.0L- und 5.7L-Benzinmotoren.

Was bedeutet die Referenz 863200?

Die Referenz 863200 ist die Nachfolgenummer der früheren Ausführung 805016A1.