

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 153, 52546

Art-Nr.: 02421 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



18,21 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 153, 52546 ist die frühe Krümmer-zu-Zylinderkopf-Dichtung für MerCruiser-120-Anwendungen mit GM-153-Vierzylinder.

Sie dichtet den log-style Abgassammler am Zylinderkopf ab und wird bei Undichtigkeiten, Krümmerdemontage oder Motorreparaturen ersetzt.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 120 mit GM 153, 2.5L
- MerCruiser 120 Baujahre 1964 bis 1982 mit passender früher Krümmerausführung
- GM-153-Marineanwendungen mit passendem log-style Abgassammler

Produktinformation



Technische Hinweise:

- für frühe GM-153-, 2.5L-Vierzylinder
- für log-style Abgassammler
- nicht für spätere 3.0L-Krümmerausführungen vorgesehen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-52546
- MerCruiser 27-32816
- OMC 311068
- Sierra 18-2896
- GLM 31550

FAQ zu diesem Artikel:

Worin unterscheidet sich diese Dichtung von späteren 4-Zylinder-Dichtungen?

Diese Ausführung ist für die frühe GM-153- beziehungsweise MerCruiser-120-Plattform mit log-style Abgassammler gedacht und nicht für spätere 3.0L-Krümmen geeignet.

Für welche Motoren ist sie passend?

Passend ist sie für MerCruiser-120- und vergleichbare GM-153-Anwendungen mit der entsprechenden frühen Krümmerbauform.

Wann sollte sie ersetzt werden?

Ein Wechsel ist bei Krümmerdemontage, sichtbaren Abgasleckagen oder im Rahmen einer Instandsetzung der Abgasanlage sinnvoll.