

Produktinformation

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 181, MD53354

Art-Nr.: 02422 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



14,54 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 181, MD53354 dichtet die Verbindung zwischen Abgaskrümmern und Abgassammlern ab und verhindert Abgas- sowie Kühlwasserleckagen im Nassabgassystem.

Die Dichtung ist für GM-basierte 3.0L 181 CID 4-Zylinder-MerCruiser-Anwendungen der frühen 140-HP-Baureihen vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 140 HP mit GM 181, 3.0L 4-Zylinder
- frühe 3.0L Nassabgas-Anwendungen der Baujahre 1968 bis 1982

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-53354
- MerCruiser 53354
- MerCruiser 802377
- OMC 908079
- Sierra 18-2912

FAQ zu diesem Artikel:

Wo sitzt diese Dichtung?

Sie sitzt zwischen Abgaskrümmern und Sammler bzw. Riser und stellt die Abdichtung des Nassabgassystems sicher.

Woran erkennt man einen Austauschbedarf?

Typische Anzeichen sind Abgasspuren, Wasseraustritt, Korrosion an der Dichtfläche oder eine Demontage des Abgassammlers im Zuge einer Überholung.

Worauf sollte vor Bestellung geachtet werden?

Entscheidend sind die 3.0L 181-CID-Ausführung und der Abgleich mit der Referenznummer 27-53354.