

Produktinformation

Ventildeckeldichtung für 4.3L V6, MD8M0077607

Art-Nr.: 02445 / GTIN: 8435422188241 / Marke:

26,08 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**



Ventildeckeldichtung für 4.3L V6, MD8M0077607 dichtet die Ventildeckel gegen die Zylinderköpfe ab und reduziert Ölaustritt im oberen Motorbereich.

Die Ausführung ist für GM-basierte 3.8L- und 4.3L-V6-Marineanwendungen mit Stahlventildeckeln vorgesehen und entspricht der späteren MerCruiser-Referenz 8M0077607.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.8L und 4.3L V6 mit Stahlventildeckeln
- vergleichbare Volvo-Penta- und OMC-Anwendungen mit gleicher Deckelausführung

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Satz für beide Ventildeckel
- nur für Motoren mit Stahlventildeckeln

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-11988
- MerCruiser 27-8M0077607
- Volvo Penta 3854300
- Volvo Penta 856401

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Deckelausführung passt diese Dichtung?

Sie ist für 3.8L- und 4.3L-V6-Motoren mit Stahlventildeckeln vorgesehen.

Woran erkennt man eine defekte Ventildeckeldichtung?

Typisch sind Ölsuren am Deckelrand, Ölgeruch im Motorraum oder nachlassende Abdichtung nach langer thermischer Belastung.

Was ist vor der Bestellung zu prüfen?

Bitte die Deckelausführung und die Referenznummer 8M0077607 bzw. 11988 mit dem vorhandenen Motor abgleichen.