


Produktinformation

Einlasskrümmerdichtung Satz für GM 4.3L, 11977

Art-Nr.: 02450 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



43,32 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar

Einlasskrümmerdichtung Satz für GM 4.3L, 11977 dichtet den Ansaugkrümmer gegen die Zylinderköpfe ab und sorgt für eine saubere Trennung von Ansaugluft, Kühlmittel und Ölkanälen.

Der Satz ist für GM-basierte 3.8L- und 4.3L-V6-Vor-Vortec-Marineanwendungen mit 12-Schrauben-Ansaugkrümmer vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.8L und 4.3L V6 Vor-Vortec
- MerCruiser 4.3L und 4.3LX mit 12-Schrauben-Ansaugkrümmer
- vergleichbare Volvo-Penta- und OMC-Anwendungen mit gleicher Ansaugkrümmergeometrie

Produktinformation

Technische Hinweise:

- für Vor-Vortec 3.8L und 4.3L V6
- 12-Schrauben-Ansaugkrümmer
- 2 Dichtungen pro Motor erforderlich

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-11977
- Volvo Penta 3850379
- Volvo Penta 857177
- OMC 0912978

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Ansaugkrümmer passt dieser Satz?

Er ist für die frühe 12-Schrauben-Ausführung der 3.8L- und 4.3L-V6-Motoren vorgesehen, nicht für spätere Vortec-8-Bolt-Systeme.

Woran erkennt man die richtige Motorversion?

Kennzeichnend ist der Vor-Vortec-Ansaugkrümmer mit 12 Befestigungsschrauben.

Wann sollte der Satz erneuert werden?

Ein Austausch ist bei Demontage des Ansaugkrümmers, Falschluf, internen Kühlmittelverlusten oder im Rahmen einer Überholung sinnvoll.