

Produktinformation

Ventildeckeldichtung für Mercruiser 3.7L 224CDI, MD73666

Art-Nr.: 02467 / GTIN: 8435412087646 / Marke:

28,88 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**



Ventildeckeldichtung für Mercruiser 3.7L 224CDI, MD73666 dichtet den Ventildeckel der MerCruiser-224-CID-3.7L-Motoren gegenüber dem Zylinderkopf ab.

Sie verhindert Ölaustritt im oberen Motorbereich und wird bei Demontage des Deckels oder bei verhärteter Altdichtung ersetzt.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser MCM 3.7L 224 CID 4-Zylinder
- MerCruiser 165, 170, 180, 190, 470, 485 und 488 mit 224 CID Motor

Technische Hinweise:

- für MerCruiser 3.7L 224 CID 4-Zylinder
- je Stück verkauft

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-73666
- Sierra 18-0685

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat diese Dichtung?

Sie dichtet den Ventildeckel gegen den Zylinderkopf ab und verhindert das Austreten von Motoröl.

Für welche Motorfamilie ist sie gedacht?

Die Dichtung ist für die MerCruiser-224-CID-3.7L-Vierzylinderbaureihe vorgesehen.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei Ölspuren am Deckel, bei spröder Altdichtung oder immer dann, wenn der Ventildeckel zur Wartung demontiert wurde.