

Produktinformation

Einlasskrümmerdichtung Satz für V8 Ford 5.0L/5.8L, MD3853913

Art-Nr.: 02472 / Marke:



59,88 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Einlasskrümmerdichtung Satz für V8 Ford 5.0L/5.8L, MD3853913 ist ein Ansaugdichtungssatz für Ford-basierte Marine-V8-Motoren mit 302 oder 351 CID.

Der Satz wird bei Demontage des Einlasskrümmers, bei Undichtigkeiten im Ansaugbereich oder im Zuge einer Motorüberholung eingesetzt.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Ford 302 CID 5.0L Marine-V8
- Ford 351 CID 5.8L Marine-V8
- Volvo Penta AQ190A und AQ240A
- MerCruiser 888, 215, 225, 233 und 255
- OMC 175, 190, 235 und 240 mit Ford-V8

Der Satz enthält unter anderem:

- Ansaugkrümmer-Seitendichtungen
- Enddichtungen für den Einlasskrümmer
- weitere ansaugseitige Dichtungen je nach Ausführung

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3853912
- Volvo Penta 3853913
- Volvo Penta 3854406
- MerCruiser 27-75648
- OMC 986103
- OMC 986104
- OMC 988162

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Dichtungssatz benötigt?

Er dichtet den Einlasskrümmer gegen Zylinderköpfe und Stirnseiten ab und verhindert Falschluf sowie Medienundichtigkeiten im Ansaugbereich.

Für welche Ford-Motoren ist der Satz gedacht?

Er ist für marine Ford-302- und Ford-351-V8 bestimmt, sofern die Dichtgeometrie mit der vorhandenen Einlassanlage übereinstimmt.

Warum sollte der Satz bei Demontage ersetzt werden?

Ansaugdichtungen verformen sich unter Vorspannung und sollten nach dem Ausbau für eine sichere Wiederabdichtung erneuert werden.