

Abgassammler-Dichtungssatz für Mercruiser V8, 33395A2

Art-Nr.: 02483 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



45,64 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Abgassammler-Dichtungssatz für Mercruiser V8, 33395A2 ist ein Dichtungssatz für die Abdichtung von Log-Style-Abgassammlern an GM-Small-Block-V8-Motoren.

Der Satz stellt die Abdichtung zwischen Abgassammler und Zylinderkopf wieder her und eignet sich für ältere MerCruiser-V8 mit klassischem Log-Style-Manifold.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser GM 305 CID V8
- MerCruiser GM 350 CID V8
- ältere Small-Block-V8-Anwendungen mit Log-Style-Abgassammler im Leistungsbereich von etwa 198 bis 270 HP

Technische Hinweise:

- Dichtungssatz für den Anschluss Abgassammler zu Zylinderkopf
- geeignet für Log-Style-Abgassammler
- nicht für spätere Center-Rise- oder Vortec-Abgaskrümmen vorgesehen

Der Satz enthält unter anderem:

- 2 Abgassammlerdichtungen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-33395A2
- Sierra 18-4394
- Mallory 9-61402

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Dichtungssatz eingesetzt?

Der Satz wird bei der Montage oder Überholung von Log-Style-Abgassammlern verwendet und dichtet die Anlagefläche am Zylinderkopf ab.

Für welche Motoren ist der Satz gedacht?

Er ist für ältere GM-Small-Block-V8 von MerCruiser vorgesehen, wenn ein Log-Style-Abgassammler verbaut ist.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Ein Ersatz ist sinnvoll bei Demontage des Abgassammlers, bei Undichtigkeiten im Abgastrakt oder nach Korrosionsschäden an der Dichtfläche.