

Produktinformation

Zylinderkopfdichtung für V8 GM 5.0L, 75611001

Art-Nr.: 02484 / GTIN: 8435422187893 / Marke:



37,77 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Zylinderkopfdichtung für V8 GM 5.0L, 75611001 ist eine Zylinderkopfdichtung für GM-basierte Marine-V8 und dichtet Brennraum, Öl- und Kühlkanäle zwischen Motorblock und Zylinderkopf ab.

Die Vergleichsnummer 75611001 wird bei GM-V8 der 5.0L-, 5.7L- und 6.2L-Familie verwendet. Der konkrete Einsatz muss über Motorausführung und Referenznummer abgesichert werden.

Technische Hinweise:

- Einzeldichtung für eine Zylinderbank
- geeignet für GM-Marine-V8 der 5.0L-, 5.7L- und 6.2L-Familie
- bei vollständiger Motorüberholung werden je nach Motor zwei Zylinderkopfdichtungen benötigt

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-75611
- MerCruiser 75611001
- Volvo Penta 3853380

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Funktion hat diese Dichtung?

Sie dichtet den Zylinderkopf gegen den Motorblock ab und trennt Brennraum, Ölversorgung und Kühlkanäle zuverlässig voneinander.

Für welche Motoren ist die Referenz 75611001 bekannt?

Sie wird bei GM-basierten Marine-V8 der 5.0L-, 5.7L- und 6.2L-Reihe verwendet. Maßgeblich ist immer die vorhandene Vergleichsnummer am Motor oder im Teilekatalog.

Wann sollte eine Zylinderkopfdichtung erneuert werden?

Typische Gründe sind Demontage des Zylinderkopfs, Kühlwasserverlust, Verbrennungsgase im Kühlsystem oder eine undichte Kopfdichtfläche.