

Produktinformation


Originale Riemenscheibe 2 Läufig Für Wasserpumpe Volvo Penta 3580783, 1542235

Art-Nr.: 09915 / GTIN: 8435422159937 / Marke:

222,89 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**



Produktinformation

Originale Riemenscheibe 2 Lufig Fur Wasserpumpe Volvo Penta 3580783, 1542235 ubertragt die Riemenkraft auf die Umwalz- bzw. Zirkulationspumpe passender Volvo-Penta-Dieselmotoren.

Die zweirillige Ausfuhrung ist fur Wasserpumpen der ersten Generation vorgesehen und dient dem korrekten Lauf der Keilriemen an der Pumpeneinheit.

Passend fur folgende Modelle:

- AD31-Serie, darunter AD31A, AD31B, AD31D, AD31L-A, AD31P-A, AD31XD
- AQAD-Serie, darunter AQAD30A, AQAD31A, AQAD40A, AQAD40B, AQAD41A
- D41-Serie, darunter D41A, D41B, D41D
- KAD42A, KAD42B, KAMD42A, KAMD42B
- MD30A, MD31A, MD40A
- TAMD30A, TAMD31A, TAMD31B, TAMD31D, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TAMD40A, TAMD40B, TAMD41A, TAMD41B, TAMD41D, TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD42B
- TMD30A, TMD31A, TMD31B, TMD31D, TMD31L-A, TMD40A, TMD40B, TMD40C, TMD41A, TMD41B, TMD41D
- TD30A, TD31ACE, TD40A

Technische Hinweise:

- zweirillige Riemenscheibe
- fur Zirkulationspumpen der ersten Generation
- passend zu den Pumpen 838699, 859127 und 3580782

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 1542235

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat diese Riemenscheibe?

Sie ubertragt die Antriebskraft des Riemetriebes auf die Zirkulationspumpe und sorgt fur den korrekten Lauf der Keilriemen.

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet werden?

Entscheidend sind die Motorbaureihe, die verwendete Pumpengeneration und die Referenznummer 1542235.

Wann sollte die Riemenscheibe ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei eingelaufenen Rillen, Rostnarben, Schlag, beschadigter Nabe oder auffalligem Riemenverschleiß.