

Produktinformation

Servicehandbücher #31 5.0/5.7/6.2L, 864260T00

Art-Nr.: 09916 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



118,63 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Servicehandbücher #31 5.0/5.7/6.2L, 864260T00 sind die werkseitigen Mercury-Serviceunterlagen für ausgewählte MerCruiser-V8-Motoren.

Das Handbuch deckt Wartung, Diagnose, Demontage, Montage, elektrische Systeme und technische Servicedaten für die zugeordneten 5.0L-, 5.7L- und 6.2L-Anwendungen ab.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser Stern Drive 5.0L, 5.7L, 5.0L MPI, 350 MAG MPI, 350 MAG MPI Horizon, MX 6.2L MPI und MX 6.2L MPI Horizon im Serienbereich 0M300000 bis 1A299999 und höher

Produktinformation

- MerCruiser Inboard 5.7L Inboard, 5.7L Tow Sport, 350 MAG MPI Tow Sport, 350 MAG MPI Inboard, 350 MAG MPI Horizon Inboard, MX 6.2L MPI Inboard und MX 6.2L MPI Horizon Inboard im Serienbereich 0M310000 bis A089999

Technische Hinweise:

- Mercury Factory Service Manual Nummer 31
- für Wartung, Diagnose und Reparatur
- enthält technische Daten, Explosionsdarstellungen und Arbeitsanweisungen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercury 864260T00
- Mercury 90-864260T00

FAQ zu diesem Artikel:

Für wen ist dieses Handbuch gedacht?

Es richtet sich an Werkstätten, Servicebetriebe und technisch versierte Anwender, die nach Herstellerunterlagen für die genannten MerCruiser-Motoren suchen.

Welche Inhalte werden typischerweise behandelt?

Das Handbuch umfasst unter anderem Wartungsvorgaben, Prüfdaten, elektrische Systeme, Anzugswerte sowie Arbeitsabläufe für Ausbau und Instandsetzung.

Wie wird die passende Ausgabe geprüft?

Wichtig sind Motortyp, Einbauart und vor allem der im Handbuch genannte Seriennummernbereich.