


Dichtungssatz Motor unten für Volvo Penta MD3B, MD876388

Art-Nr.: 02745 / GTIN: 8435422142014 / Marke:



151,47 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Dichtungssatz Motor unten für Volvo Penta MD3B, MD876388 ist ein unterer Motordichtungssatz für Volvo-Penta-MD3B-Dieselmotoren.

Der Satz ist für Überholungen im Kurbelgehäuse- und Ölwannebereich ausgelegt und dient zum Austausch der unteren Motordichtungen bei einer Zerlegung des unteren Motorbereichs.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MD3B

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 876388
- Volvo Penta 875505

Technische Hinweise:

- Unterer Overhaul-Gasket-Set für den unteren Motorbereich
- Für MD3B mit 89-mm-Bohrung gelistet

FAQ zu diesem Artikel:

Ist dies ein kompletter Motordichtungssatz?

Nein. Es handelt sich um den unteren Dichtungssatz für Kurbelgehäuse- und Ölwannearbeiten. Kopfseitige Dichtungen gehören nicht zu diesem Satztyp.

Für welchen Motor ist der Satz bestimmt?

Der Satz ist dem Volvo Penta MD3B zugeordnet und ersetzt die Referenzen 876388 und 875505.