

Produktinformation

Verteilerkappe für Thunderbolt V8 EFI, MD805759Q01

Art-Nr.: 02925 / GTIN: 8435412007040 / Marke:



46,05 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerkappe für Thunderbolt V8 EFI, MD805759Q01 ist eine Verteilerkappe für marinisierte GM-V8-Motoren mit Thunderbolt IV oder Thunderbolt V HEI-Zündsystem.

Sie ist für MerCruiser V8 mit elektronischer Thunderbolt-Zündung vorgesehen und wird ohne Unterbrecher verwendet.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser GM V8 mit Thunderbolt IV HEI
- MerCruiser GM V8 mit Thunderbolt V HEI
- V8 EFI und MPI Anwendungen mit passender Verteilerbauform

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Thunderbolt Verteilerkappe für V8
- für elektronische HEI-Zündsysteme
- nur Kappe ohne Rotor

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 16457A4
- MerCruiser 43557
- MerCruiser 43557A1
- MerCruiser 805759A1
- MerCruiser 805759A2
- MerCruiser 805759A5
- MerCruiser 805759Q01
- MerCruiser 805759Q3
- MerCruiser 805759T1
- MerCruiser 805759T2
- MerCruiser 805759T3
- MerCruiser 90746A1
- Sierra 18-5385

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Zündanlage ist diese Kappe ausgelegt?

Für MerCruiser V8 mit Thunderbolt IV und V HEI-Zündung.

Was ist vor der Auswahl zu prüfen?

Geprüft werden müssen V8-Ausführung, Thunderbolt-System und die vorhandene Referenznummer.