

Produktinformation

Wasserpumpen Reparatursatz für Mercruiser Bravo 1/2/3, 59362Q08

Art-Nr.: 03030 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



125,45 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Wasserpumpen-Reparatursatz für MerCruiser Bravo 1/2/3, 59362Q08 ist ein Servicekit für die zweigeteilte Bravo-Wasserpumpe.

Der Satz eignet sich für die turnusmäßige Wartung verschlissener Rohwasserpumpen an Bravo-Antrieben ab passender Seriennummer. Vor Bestellung ist zu prüfen, ob die vorhandene Pumpe als zweiteilige Ausführung aufgebaut ist.

Technische Hinweise:

- für Bravo One, Bravo Two und Bravo Three

Produktinformation

- für Antriebe ab S/N 0B664190 mit zweiteiliger Wasserpumpe
- enthält Impeller, Dichtungen und weitere serviceübliche Pumpenteile
- Vergleichsnummer: MerCruiser 59362Q08