

## Produktinformation

# Komplettes Wasserpumpen-Kit Mercruiser 70941A3

Art-Nr.: REC46-70941A3 / GTIN: 8435412075001 / Marke: [Recmar](#)



**50,17 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**



### Komplettes Wasserpumpen-Kit Mercruiser 70941A3

Dieser Wasserpumpen-Reparatursatz enthält die typischen Verschleißteile zur Instandsetzung der Pumpenbaugruppe.

Er wird im Rahmen des turnusmäßigen Services oder bei Kühlproblemen verbaut ausgehärtete Dichtungen, eingelaufene Gehäuseflächen oder beschädigte Impeller verschlechtern die Förderleistung.

**Bauteilklassifikation:** Wasserpumpen-Reparatursatz / Impeller-Kit

**Systemfunktion:** Überholung der Rohwasserpumpe oder Wasserpumpenbaugruppe

# Produktinformation

**Kompatible Hersteller:** MerCruiser

**Kompatible Modelle:** (Year: 1975-85) 4 Hp, (Year: 1975-85) 4.5 Hp, (Year: 1975-85) 7.5 Hp, (Year: 1975-85) 9.8 Hp

**Referenznummern:**

- **MerCruiser:** 46-70941A3, 70941A3

FAQ

## **Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?**

Der Wasserpumpen-Reparatursatz enthält die typischen Verschleißteile zur Instandsetzung einer Pumpenbaugruppe und stellt Dichtheit sowie Förderleistung wieder her. Der Satz ist auf ein bestimmtes Pumpendesign und seine Verschleißflächen abgestimmt.

## **Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?**

Ein Einsatz wird nötig bei reduzierter Förderleistung, Leckage, Überhitzung oder sichtbarem Verschleiß an Impeller, Platte, Gehäuse und Dichtungen. Fehlende oder falsche Einzelteile im Satz führen häufig zu unvollständiger Reparatur.

## **Wie prüft / testet man das Bauteil?**

Vor der Montage werden Altteile mit dem Satz auf Maß, Kontur und Vollständigkeit verglichen; zusätzlich sind Gehäuse, Welle und Dichtflächen der Pumpe zu prüfen. Entscheidend ist, ob nur Verschleißteile oder auch das Grundgehäuse instandsetzbar sind.

## **Wann sollte man es ersetzen?**

Der Satz sollte im Rahmen des regulären Pumpenservices oder sofort bei Kühlproblemen und Verschleißspuren verwendet werden. Bei eingelaufenem Gehäuse oder beschädigter Welle reicht ein Kit allein oft nicht aus.

## **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Abzugleichen sind OEM-Nummer, Pumpenfamilie, Wellenaufnahme, Gehäuseversion und der genaue Lieferumfang des Kits. Auch Dichtungen, Passfedern und Deckplatten müssen zum vorhandenen Pumpentyp passen.