

Produktinformation

Wasserpumpen-Reparatursatz 47-803748K01

Art-Nr.: REC47-803748K01 / GTIN: 8435422174930 / Marke: [Recmar](#)



55,40 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Wasserpumpen-Reparatursatz 47-803748K01

Diese Pumpe fördert Wasser im zugeordneten Kühl- oder Versorgungskreislauf.

Sie ist an Motor, Unterwasserteil oder Hilfssystem montiert. Lagerschäden, Undichtigkeit oder Verschleiß im Pumpenteil führen zu Förderverlust und Überhitzungsgefahr.

Bauteilklassifikation: Wasserpumpe / Pumpenbaugruppe

Systemfunktion: Förderung von Kühl-, Bilgen- oder Umluftmedien je nach Bauart

Produktinformation

Kompatible Hersteller: MerCruiser / OMC / Tohatsu

Kompatible Modelle: 8 HP (209cc), 9.9 HP (209cc), USA (Serial: 0R042475+), BEL (Serial: 0P325500+) (Year: 2005+), STANDARD GEARCASE

Referenznummern:

- **MerCruiser:** 47-803748K01, 47-803748Q01, 803748K01, 803748Q01
- **OMC:** 5040537
- **Tohatsu:** 3B2873222M

FAQ

Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?

Der Wasserpumpen-Reparatursatz enthält die typischen Verschleißteile zur Instandsetzung einer Pumpenbaugruppe und stellt Dichtheit sowie Förderleistung wieder her. Der Satz ist auf ein bestimmtes Pumpendesign und seine Verschleißflächen abgestimmt.

Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?

Ein Einsatz wird nötig bei reduzierter Förderleistung, Leckage, Überhitzung oder sichtbarem Verschleiß an Impeller, Platte, Gehäuse und Dichtungen. Fehlende oder falsche Einzelteile im Satz führen häufig zu unvollständiger Reparatur.

Wie prüft / testet man das Bauteil?

Vor der Montage werden Altteile mit dem Satz auf Maß, Kontur und Vollständigkeit verglichen; zusätzlich sind Gehäuse, Welle und Dichtflächen der Pumpe zu prüfen. Entscheidend ist, ob nur Verschleißteile oder auch das Grundgehäuse instandsetzbar sind.

Wann sollte man es ersetzen?

Der Satz sollte im Rahmen des regulären Pumpenservices oder sofort bei Kühlproblemen und Verschleißspuren verwendet werden. Bei eingelaufenem Gehäuse oder beschädigter Welle reicht ein Kit allein oft nicht aus.

Wie prüft man die Kompatibilität?

Abzugleichen sind OEM-Nummer, Pumpenfamilie, Wellenaufnahme, Gehäuseversion und der genaue Lieferumfang des Kits. Auch Dichtungen, Passfedern und Deckplatten müssen zum vorhandenen Pumpentyp passen.