

Produktinformation

Keilriemen 1016 mm für 2.5L - 5.8L Motoren

Art-Nr.: 03395 / GTIN: 8435412010477 / Marke:



18,45 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Keilriemen 1016 mm für 2.5L - 5.8L Motoren ist ein 40-Zoll-Antriebsriemen für verschiedene MerCruiser-, Volvo-Penta- und OMC-Anwendungen mit passender Riemenführung.

Er wird je nach Motor für Lichtmaschine, Umwälzpumpe oder Servopumpe verwendet und darf deshalb nur nach konkreter Aggregatzuordnung ausgewählt werden.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 2.5L, 3.0L und 3.0LX mit passender Lichtmaschinen- oder Servopumpen-Ausführung
- MerCruiser 470 sowie ausgewählte 4.3L-, 5.0L- und 5.7L-Anwendungen mit passendem Nebenaggregatantrieb
- Volvo Penta 3.0GL und 3.0GS sowie passende 4.3GL-, 4.3GS-, 4.3Gi- und 5.7GL-Anwendungen

Produktinformation

- weitere OMC-Anwendungen mit identischer Referenzzuordnung

Technische Hinweise:

- Nennlänge 1016 mm beziehungsweise 40 Zoll
- je nach Motor für Lichtmaschine, Umwälzpumpe oder Servopumpe
- sichere Zuordnung immer über Riemenlauf, Aggregatbelegung und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 57-69143Q
- Volvo Penta 3852106
- OMC 311606

FAQ zu diesem Artikel:

Warum ist die Modellliste so breit?

Der Riemen wird in verschiedenen Motorfamilien eingesetzt, jedoch jeweils nur an bestimmten Nebenaggregat-Konfigurationen. Deshalb ist die konkrete Riemenführung entscheidend.

Kann der Riemen pauschal nach Motorgröße bestellt werden?

Nein. Motorgröße allein reicht nicht aus. Maßgeblich sind der genaue Riemenlauf und der Abgleich mit dem Altteil beziehungsweise der Referenznummer.

Wann sollte ein Keilriemen erneuert werden?

Bei Rissen, ausfransenden Flanken, quietschendem Lauf oder wenn keine saubere Spannung mehr erreicht wird.