

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercruiser Alpha One, 96148A8

Art-Nr.: 03417 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



86,35 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercruiser Alpha One, 96148A8 ist ein umfangreicher Reparatursatz für die Seewasserpumpe in passenden MerCruiser-Stern drives.

Er dient der Instandsetzung verschlissener Pumpenkomponenten und stellt die Kühlwasserförderung bei passenden Alpha-One-Vorgängerserien wieder her.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser MC-I, R, MR und Alpha One
- Seriennummernbereich 2495186 bis 0D469858

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- oberes und unteres Pumpengehäuse
- Verschleißplatte, Dichtungen und Dichtträger
- Mitnehmerkeil und Wasserrohrkupplung

Technische Hinweise:

- umfangreicher Reparatursatz für kurzflügelige Impeller-Ausführung
- für die Wartung der Wasserpumpe im Unterwasserteil
- sichere Zuordnung über Antriebsserie und Seriennummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 96148A8
- MerCruiser 46-96148A8

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Er überholt die komplette Seewasserpumpe in passenden MC-I-, R-, MR- und Alpha-One-Antrieben.

Warum ist die Seriennummer wichtig?

Bei MerCruiser wurden unterschiedliche Pumpengenerationen verbaut. Ohne Seriennummer ist keine saubere Zuordnung möglich.

Wann sollte die Pumpe überholt werden?

Bei nachlassender Kühlleistung, Impellerverschleiß, Überhitzung oder im Rahmen der vorbeugenden Wartung.