

Vergaserflanschdichtung für Rochester 4bbl, MD27-58764

Art-Nr.: 03430EOL



25,88 EUR

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar

Vergaserflanschdichtung für Rochester 4bbl, MD27-58764 ist eine Flanschdichtung für passende Rochester-4-Barrel-Vergaser in MerCruiser-Anwendungen.

Sie dichtet die Verbindung am vorgesehenen Übergang zwischen Vergaser und Ansaug- beziehungsweise Abgasbaugruppe ab und verhindert Nebenluft oder Undichtigkeiten.

Technische Hinweise:

Produktinformation



- für Rochester 4BBL Vergaser
- sichere Zuordnung über Vergasertyp, Lochbild und Referenznummer
- bei Vergaserdemontage grundsätzlich erneuern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-58764
- GLM 30510
- Sierra 18-0353
- OMC 0508596

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat diese Dichtung?

Sie dichtet den vorgesehenen Vergaserflansch gegen Nebenluft und Leckagen ab.

Für welche Vergaser ist sie gedacht?

Für passende Rochester-4-Barrel-Vergaser mit übereinstimmendem Lochbild und Referenzabgleich.

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Immer bei Demontage des Vergasers sowie bei Undichtigkeiten oder Falschluftproblemen.