

Kreuzgelenk Reparatursatz für Volvo Penta AQ200 bis AQ290

Art-Nr.: 03447



212,90 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Kreuzgelenk Reparatursatz für Volvo Penta AQ200 bis AQ290 ist ein Service- und Reparatursatz für den Bereich Kardan- beziehungsweise Kreuzgelenk an klassischen Volvo-Penta-Z-Antrieben.

Der Satz dient der Instandsetzung verschlissener Schutz- und Montageteile im Gelenkbereich und ist für ältere AQ-, SP- und DP-Baureihen vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta AQ200, AQ250, AQ270, AQ275, AQ280 und AQ290
- Volvo Penta SP- und DP-Antriebe der passenden Aquamatic-Baureihen

Der Satz enthält unter anderem:

- je nach Ausführung Teile für den Kreuzgelenk- beziehungsweise Kardanbereich
- Balg-, Dicht- oder Schellenteile nach Satzzumfang

Technische Hinweise:

- für die Instandsetzung im Bereich U-Joint beziehungsweise Kardanwelle
- sichere Zuordnung über Antriebsserie und Satzzumfang
- bei Arbeiten am Gelenkbereich Antriebsausbau und sorgfältige Dichtheitsprüfung erforderlich

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Antriebe ist dieser Reparatursatz gedacht?

Er ist für klassische Volvo-Penta-AQ200- bis AQ290-Antriebe sowie passende SP- und DP-Ausführungen vorgesehen.

Handelt es sich um einen kompletten Z-Antriebssatz?

Nein. Es handelt sich um einen Reparatursatz für den Kreuzgelenk- beziehungsweise Kardanbereich mit den im jeweiligen Satz enthaltenen Servicekomponenten.

Wann ist der Einsatz sinnvoll?

Bei undichten oder verschlissenen Teilen im U-Joint-Bereich, bei Antriebsausbau oder im Rahmen einer umfassenden Wartung des Transombereichs.