

## Produktinformation

# Thermostat Mercruiser 855676A1

Art-Nr.: REC825212T02 / GTIN: 8435422139489 / Marke: [Recmar](#)



**27,09 EUR** / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

### Thermostat Mercruiser 855676A1

Dieses Thermostat regelt den Kühlmitteldurchsatz abhängig von der Motortemperatur.

Es sitzt im Thermostatgehäuse oder Wasserkanal. Klemmen in offener oder geschlossener Stellung verursacht zu niedrige Betriebstemperatur oder Überhitzung.

**Bauteilklassifikation:** Thermostat / Kühlmittelregelventil

**Systemfunktion:** Temperaturregelung im Kühlkreislauf

# Produktinformation

**Kompatible Hersteller:** MerCruiser

**Kompatible Modelle:** 13.5 Hp, 15 Hp, 25 Hp, 30 Hp, 40 Hp, 45 Hp, 50 Hp

**Referenznummern:**

- **MerCruiser:** 825212, 825212A1, 825212T02, 855676003, 855676A1

FAQ

## **Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?**

Das Thermostat regelt den Kühlmitteldurchsatz in Abhängigkeit von der Motortemperatur und bringt den Motor kontrolliert auf Betriebstemperatur. Es beeinflusst damit Warmlauf, Thermik und Korrosionsverhalten.

## **Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?**

Typische Symptome sind zu kalter oder zu heißer Motor, schwankende Temperaturanzeige oder verzögerter Temperaturanstieg. Klemmt das Thermostat offen oder geschlossen, verschiebt sich das gesamte Kühlregime.

## **Wie prüft / testet man das Bauteil?**

Ausgebaut prüft man die Öffnungstemperatur und den Hub in einem temperierten Wasserbad mit Thermometer. Zusätzlich sind Sitzfläche, Korrosion, Federzustand und Dichtflächen des Thermostats bzw. Gehäuses zu kontrollieren.

## **Wann sollte man es ersetzen?**

Ersetzen sollte man das Thermostat bei falscher Öffnungstemperatur, tragem Ansprechen, Korrosion oder mechanischer Beschädigung. Im Rahmen größerer Kühlungsservices ist ein vorsorglicher Austausch oft wirtschaftlich.

## **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Abzugleichen sind OEM-Nummer, Öffnungstemperatur, Bauhöhe, Durchmesser, Bypass-Ausführung und Dichtkonzept. Auch Thermostatgehäuse, Halteklammern und eventuelle Zusatzventile müssen kompatibel sein.