

Produktinformation

Verteilerfinger für Delco HEI / Vortec Verteiler, V6-V8

Art-Nr.: 03506 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



32,36 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Delco HEI / Vortec Verteiler, V6-V8 ist ein Rotor für moderne Delco-HEI- beziehungsweise Vortec-Zündverteiler an ausgewählten MerCruiser- und Volvo-Penta-Benzinmotoren.

Er überträgt die Hochspannung innerhalb des Verteilers an die einzelnen Kontakte der Verteilerkappe und ist damit ein zentrales Verschleißteil des Zündsystems.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 4.3L MPI ab 2002
- MerCruiser 5.0L MPI ab 2002
- MerCruiser 350 Mag MPI und 377 Mag in passender Delco-Vortec-Ausführung

Produktinformation

- MerCruiser MX6.2 MPI und Black Scorpion mit passendem Verteiler
- Volvo Penta 4.3GXi, 4.3OSi, 5.0GXi, 5.0OSi, 5.7GXi, 5.7OSi und 5.7OSXi mit passendem Delco-V8- beziehungsweise V6-Verteiler

Technische Hinweise:

- Rotor für Delco-HEI- beziehungsweise Vortec-Verteiler
- sichere Auswahl über Verteilerfamilie, Kappenform und Referenzabgleich
- nicht für ältere Prestolite-, Mallory- oder Thunderbolt-Verteiler verwenden

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür ist der Verteilerfinger zuständig?

Er verteilt die Hochspannung im Inneren des Verteilers in der richtigen Zündreihenfolge an die Kontakte der Kappe.

Kann dieser Rotor in jedem V6- oder V8-Verteiler verwendet werden?

Nein. Entscheidend sind Verteilermarke, Bauart und Kappenform. Dieser Rotor ist für passende Delco-HEI- und Vortec-Systeme vorgesehen.

Wann sollte er ersetzt werden?

Bei Startproblemen, Zündaussetzern, sichtbarem Abbrand, eingelaufener Kontaktspitze oder im Rahmen eines kompletten Verteiler-Services.