

Produktinformation

Verteilerfinger für GM / MCM 4 u. 6-Zyl. mit Delco Zündverteiler

Art-Nr.: 03509 / GTIN: 8435412007064 / Marke:

12,72 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Verteilerfinger für GM / MCM 4 u. 6-Zyl. mit Delco Zündverteiler ist ein Rotor für klassische Delco-Verteiler an GM-Reihenmotoren im Marineeinsatz.

Er verteilt die Zündspannung innerhalb des Verteilers und ist für sauberen Motorlauf sowie zuverlässiges Startverhalten wichtig.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 120 beziehungsweise 2.5L mit Delco-Konventionalzündung
- MerCruiser 140 beziehungsweise 3.0L mit Delco-Konventionalzündung
- MerCruiser 165 beziehungsweise 4.1L Reihen-Sechszylinder
- weitere GM-Reihen-4- und Reihen-6-Zylinder mit passendem Delco-Verteiler

Technische Hinweise:

- Rotor für Delco-Zündverteiler an Reihen-4- und Reihen-6-Zylindern
- für konventionelle Zündanlagen mit passender Kappe
- sichere Auswahl über Verteilermarke und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 58217
- MerCruiser 898253008
- MerCruiser 8M6001251
- Volvo Penta 384735
- OMC 384735
- Sierra 18-5418
- Mallory 9-29202

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motorbauarten ist dieser Rotor gedacht?

Er ist für GM-Reihen-4- und Reihen-6-Zylinder mit passendem Delco-Konventionalverteiler vorgesehen.

Warum ist die Delco-Zuordnung wichtig?

Rotoren sind verteilerabhängig. Auch wenn der Motor passt, muss der verbaute Zündverteiler zur Rotorbauform passen.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei Startproblemen, Aussetzern, verbrannter Kontaktspitze oder im Rahmen eines planmäßigen Tune-up-Service.