

Thermostatdichtung für MerCruiser 2.5 / 3.0L, MD475901

Art-Nr.: 03593 / GTIN: 8435412018718 / Marke:

8,19 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Di. 18. Aug. - Sa. 22. Aug. 2026**



Thermostatdichtung für MerCruiser 2.5 / 3.0L, MD475901 ist die Flachdichtung für den Thermostatdeckel bzw. Bypass-Bereich ausgewählter MerCruiser-Reihen-4-Zylinder.

Sie dichtet das Thermostatgehäuse zuverlässig ab und wird bei Servicearbeiten am Kühlkreislauf oder beim Thermostatwechsel erneuert.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser 120 / 2.5L
- MerCruiser 140 / 3.0L
- spätere 2.5L- und 3.0L-Reihen-4-Zylinder mit passender Gehäuseausführung

Technische Hinweise:

- Flachdichtung für Thermostatdeckel bzw. Bypass-Gehäuse
- für GM-basierte Reihen-4-Zylinder von MerCruiser
- bei Demontage Dichtfläche und Thermostatgehäuse auf Korrosion prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-475901
- MerCruiser 27-47590Q01
- MerCruiser 475901
- OMC 0508543
- OMC 0508617

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist die Dichtung vorgesehen?

Sie wird bei MerCruiser-120- und 140-Motoren sowie bei passenden 2.5L- und 3.0L-Reihen-4-Zylindern verwendet.

Ist dies der komplette Thermostatsatz?

Nein. Es handelt sich um die einzelne Dichtung. Thermostat und weitere Kühlsystemteile sind separat zu prüfen.

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Spätestens bei jeder Öffnung des Thermostatgehäuses oder wenn Kühlmittelspuren am Gehäuse sichtbar sind.