

Produktinformation

Kondensator für Johnson 1.5-40 PS, MD580321

Art-Nr.: 03600 / GTIN: 8435422119672 / Marke:



14,90 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Kondensator für Johnson 1.5-40 PS, MD580321 ist ein Zündkondensator für ältere Johnson- und Evinrude-Außenborder mit Unterbrecherzündung.

Er reduziert die Funkenbildung an den Kontakten, stabilisiert den Zündfunken und gehört zu den typischen Verschleißteilen klassischer Magnetzündanlagen.

Passend für folgende Modelle:

- ausgewählte Johnson / Evinrude 1,5 bis 40 PS mit Unterbrecherzündung
- insbesondere ältere Modelle der 1950er bis 1970er Jahre

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Zündkondensator für Kontaktzündung
- nicht für elektronische CDI-Systeme geeignet
- wird typischerweise zusammen mit Unterbrecherkontakt oder Tune-up-Kit erneuert

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 580321
- Johnson / Evinrude 0580321
- Johnson / Evinrude 0777678
- Sierra 18-5199

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat der Kondensator in der Kontaktzündung?

Er reduziert den Funkenüberschlag an den Unterbrecherkontakten und unterstützt dadurch einen sauberen Spannungsaufbau in der Zündanlage.

Wann sollte der Kondensator mit erneuert werden?

Empfehlenswert ist der Tausch bei jeder Zündungsüberholung sowie bei schwachem Funken, verbrannten Kontakten oder Startproblemen.

Ist dieser Kondensator für moderne CDI-Zündungen geeignet?

Nein. Er ist für klassische Kontakt- bzw. Magnetzündanlagen vorgesehen.