

Produktinformation

Zündspule für Johnson / Evinrude, MD582508

Art-Nr.: 03609 / GTIN: 8435422123648 / Marke:



26,35 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Zündspule für Johnson / Evinrude, MD582508 ist eine Hochspannungs-Zündspule für viele Johnson- und Evinrude-Zweitakt-Außenborder der neueren OMC-Baureihen.

Sie erzeugt die Zündspannung für das jeweilige Zündkabel und wird einzeln pro Zylinder eingesetzt.

Passend für folgende Modelle:

- viele Johnson / Evinrude 2-Takt-Außenborder von ca. 4 bis 300 PS
- typische Anwendungen in den Baujahren ab 1985 bis in die 2000er Jahre
- unter anderem zahlreiche 3-Zylinder-, V4-, V6- und V8-Modelle mit passender OMC-Zündanlage

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Hochspannungs-Zündspule für OMC-Außenborder
- passend für viele kontaktlose 2-Takt-Zündsysteme
- Spule wird einzeln verkauft und zylinderweise verbaut

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 0582508
- Johnson / Evinrude 582508
- Sierra 18-5179
- CDI 183-2508

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist diese Zündspule gedacht?

Die Spule passt für viele Johnson- und Evinrude-2-Takt-Außenborder ab Mitte der 1980er Jahre. Maßgeblich sind die verbaute Zündanlage und die Referenznummer des Altteils.

Wie viele Spulen werden benötigt?

In der Regel wird je Zylinder eine Spule verwendet. Für einen vollständigen Tausch müssen daher oft mehrere identische Spulen bestellt werden.

Wann sollte die Spule ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Zündaussetzern, schwachem oder fehlendem Funken, hitzebedingten Ausfällen oder sichtbaren Gehäuseschäden.