

Abgasknie für Volvo Penta 3.0L GM181, MD3863071

Art-Nr.: 03697 / Marke:



415,66 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Abgasknie für Volvo Penta 3.0L GM181, MD3863071 führt die Abgase vom Sammler in den nachfolgenden Abgasweg und ist je nach System in die Wasserführung des Abgastrakts eingebunden.

Passend für folgende Modelle:

- 3.0GLM-A, 3.0GLM-B
- 3.0GLM-C, 3.0GLP-C
- 3.0GLP-A, 3.0GLP-B
- 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C
- 3.0GSMBY, 3.0GSPBY
- 3.0GSMEFS, 3.0GSPEFS

Produktinformation



- 3.0GSMHUB, 3.0GSPHUB
- 3.0GSMLKD, 3.0GSPLKD
- 3.0GSMNCA, 3.0GSMNCS, 3.0GSPNCA, 3.0GSPNCS
- 3.0GSMWTR, 3.0GSMWTS, 3.0GSPWTR, 3.0GSPWTS
- 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C
- Abgasknie für 3.0 MD-Modelle siehe MD03988

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3851227, 3856617, 3856662, 3857684, 3857798, 3857810, 3858684, 3863071

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C, 3.0GLP-C, 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C, 3.0GSMBY, 3.0GSPBY. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3851227, 3856617, 3856662, 3857684, 3857798, 3857810, 3858684, 3863071.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.