

Abgassammler für Volvo Penta 4 Zyl. 3.0L GM181, MD3858870

Art-Nr.: 03698 / Marke:



354,47 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 22. Aug. - Mi. 26. Aug. 2026**

Abgassammler für Volvo Penta 4 Zyl. 3.0L GM181, MD3858870 sammelt die Abgase der Zylinder und leitet sie in den weiteren Abgastrakt.

Passend für folgende Modelle:

- 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C
- 3.0GLMMDA, 3.0GSPMDA
- 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D

Produktinformation



- 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GLP-N
- 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C
- 3.0GSMBY, 3.0GSPBY
- 3.0GSMEFS, 3.0GSPEFS
- 3.0GSMHUB, 3.0GSPHUB
- 3.0GSMLKD, 3.0GSPLKD
- 3.0GSMNCA, 3.0GSMNCS, 3.0GSPNCA, 3.0GSPNCS
- 3.0GSMWTR, 3.0GSMWTS, 3.0GSPWTR, 3.0GSPWTS
- 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3854045, 3857450, 3858870, 3858871

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C, 3.0GLMMDA, 3.0GSPMDA, 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GLP-N, 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3854045, 3857450, 3858870, 3858871.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.