

Keilriemen 1321 mm für Mercruiser, MD37619

Art-Nr.: 03742 / GTIN: 8435412006678 / Marke:



20,48 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Keilriemen 1321 mm für Mercruiser, MD37619 ist ein 52-Zoll-V-Riemen für ausgewählte MerCruiser-V6- und V8-Anwendungen.

Der Riemen wird typischerweise als Servolenkungsriemen verwendet und ist für klassische MerCruiser-Konfigurationen mit passender Wasserpumpenscheibe ausgelegt.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 4.3L V6 1985 bis 1992 mit passender Riemenführung
- MerCruiser 5.0L und 5.7L 1983 bis 1995 mit passender Riemenführung
- geeignet für Konfigurationen mit 5,5-Zoll-Wasserpumpenscheibe

Produktinformation



Technische Hinweise:

- Riemenlänge ca. 52 Zoll bzw. 1321 mm
- typisch für Servolenkungspumpe
- ersetzt ältere Ausführungen 57-34359 und 57-37619

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 57-34359
- MerCruiser 57-33170
- MerCruiser 57-37619
- MerCruiser 57-37619Q
- OMC 509287
- OMC 912714
- Sierra 18-15520

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Funktion hat dieser Riemen typischerweise?

Er wird in vielen passenden MerCruiser-Konfigurationen als Antriebsriemen der Servolenkungspumpe verwendet.

Warum ist die Wasserpumpenscheibe relevant?

Die Pulley-Größe beeinflusst die benötigte Riemenlänge direkt. Deshalb ist sie für die Zuordnung ein wichtiger Prüfpunkt.

Wann sollte der Riemen ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Rissen, Ausfransungen, Quietschgeräuschen oder spürbarem Schlupf.