

Zündungsset für Mercury / Holley Verteiler V8, MD801767

Art-Nr.: 03789 / GTIN: 8435412006821 / Marke:

62,68 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar



Zündungsset für Mercury / Holley Verteiler V8, MD801767 ist ein Wartungssatz für V8-Marine-Motoren mit Mercury- bzw. Holley-/Prestolite-Verteiler in klassischer Kontaktzündung.

Der Satz dient zur Überholung verschlissener Verteilerinnenteile und unterstützt ein sauberes Startverhalten sowie einen stabilen Zündfunken bei passenden Ford- und GM-V8-Anwendungen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser Ford V8 302 und 351 mit passendem Mercury- bzw. Holley-/Prestolite-Verteiler
- ausgewählte MerCruiser GM-V8-Anwendungen mit Mercury-Verteiler und Klemmkappe

Der Satz enthält unter anderem:

- Unterbrecherkontakt
- Kondensator
- Verteilerläufer

Technische Hinweise:

- Tune-up-Kit für konventionelle Kontaktzündung
- für V8-Verteiler mit passender Kappen- und Verteilerbauart
- nicht für elektronische Delco EST- oder Thunderbolt-Systeme geeignet

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 801767
- Sierra 18-5254

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieses Zündungsset verwendet?

Das Set wird zur Wartung klassischer kontaktgesteuerter V8-Verteiler verwendet und ersetzt die typischen Verschleißteile im Inneren des Verteilers.

Welche Teile sind in solchen Sätzen typischerweise enthalten?

Enthalten sind in der Regel Unterbrecherkontakt, Kondensator und Läufer. Die Verteilerkappe gehört bei dieser Ausführung üblicherweise nicht zum Lieferumfang.

Wie wird die Passung abgesichert?

Ausschlaggebend sind die Referenznummer 801767 sowie die tatsächliche Verteilerbauart mit konventioneller Kontaktzündung.