

Kronenmutter (Gelenkwelle) für Mercruiser R/MR/Alpha, MD8168112

Art-Nr.: 03880 / GTIN: 8435412017933 / Marke:

33,72 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Kronenmutter (Gelenkwelle) für Mercruiser R/MR/Alpha, MD8168112 ist die Sicherungs- bzw. Retainer-Mutter der oberen Antriebswellen- oder U-Joint-Baugruppe.

Sie hält die betreffende Wellen- bzw. Yoke-Einheit mit definierter Vorspannung im Gehäuse und ist damit für sicheren Sitz und sauberen Lauf der Baugruppe entscheidend.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser IA, IB, IC und EZ-Shift
- MerCruiser MC-I, R und MR
- MerCruiser Alpha One Gen.1 und Gen.2

Technische Hinweise:

- Upper Drive Shaft Retainer Nut
- je nach Teilekatalog auch für die U-joint- bzw. Input-Shaft-Baugruppe geführt
- beim Ausbau Mutter, Sicherung und zugehörige Scheibe auf Beschädigung prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8168111
- MerCruiser 8168112
- MerCruiser 8M0169040
- MerCruiser 66071
- Sierra 18-3752
- GLM 28350
- Mallory 9-72154

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat diese Mutter?

Sie sichert die betreffende Wellenbaugruppe axial im Antrieb und hält die vorgesehenen Einbaumaße.

Kann eine alte Mutter wiederverwendet werden?

Bei Beschädigung, Korrosion oder unsicherem Sicherungssitz sollte sie ersetzt werden.

Warum gehört die Mutter nicht in den Modellblock eines kompletten Antriebs?

Weil sie ein einzelnes Sicherungsteil innerhalb der Baugruppe ist und nur bei passender Welle und Gewindegeometrie verwendet werden darf.