

Power Trim Druckschlauch für Mercruiser MC-1, 59841

Art-Nr.: 03969 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



90,37 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Power Trim Druckschlauch für Mercruiser MC-1, 59841 ist eine Hydraulikleitung des frühen MerCruiser-Power-Trim-Systems.

Sie verbindet die Trimpumppe mit dem Hydraulik-Verteilerblock und ist für den sicheren Druckaufbau in der jeweiligen Trimmfunktion erforderlich.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser MC-I und frühe Stern-Drive-Anwendungen 120 / 140, 165, 225-S, 228, 233, 250, 260, 470, 485, 888 und 898 mit passender Schlauchführung
- typischer Einsatz in Baujahren der frühen bis frühen 1980er MerCruiser-Trimmsysteme

Produktinformation



Technische Hinweise:

- Trim Pump to Hydraulic Connector Hose
- Länge je nach Quelle ca. 46 bis 51 Zoll
- Anschlussgröße typischerweise 1/8 Zoll
- Schlauchverlauf und Altteilnummer vor Bestellung unbedingt mit der vorhandenen Anlage abgleichen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 32-59841
- MerCruiser 32-59841A1
- MerCruiser 32-73123
- Mallory 9-71504
- GLM 26070
- Sierra 18-2108

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat dieser Schlauch?

Er leitet das Hydrauliköl von der Trimpmpumpe zum Hydraulik-Anschlussblock der Anlage.

Warum ist die Schlauchlänge wichtig?

Weil frühe MerCruiser-Systeme je nach Baujahr und Leitungsverlauf unterschiedliche Leitungen verwenden.

Kann ich ihn universell kürzen oder ersetzen?

Nein. Im Trimmsystem müssen Länge, Anschlüsse und Druckfestigkeit exakt stimmen.