

Produktinformation

Tilt/Trim Ausgleichsbehälter für 4 Schrauben, MD3861570

Art-Nr.: 03974 / GTIN: 8435412016554 / Marke:



60,48 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Tilt/Trim Ausgleichsbehälter für 4 Schrauben, MD3861570 ist der Vorrats- und Ausgleichsbehälter für passende hydraulische Tilt- und Trimpumpen in 4-Schrauben-Ausführung.

Er nimmt das Hydrauliköl der Anlage auf und gehört zu Oildyne-ähnlichen Trimmsystemen bei Volvo Penta und passenden MerCruiser-Anwendungen.

Technische Hinweise:

Produktinformation

- late type reservoir mit 4 screw fixing
- für passende Oildyne-Style Power-Trim-Pumpen
- vor Bestellung Schraubenbild, Füllkappe und vorhandene Pumpenausführung abgleichen
- nicht mit späteren Reservoirs anderer Anschluss- oder Deckelanordnung verwechseln

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3861570
- MerCruiser 883166A1
- MerCruiser 883166A2
- MerCruiser 883166R01
- Sierra 18-6778

FAQ zu diesem Artikel:

Ist das ein kompletter Pumpensatz?

Nein. Es handelt sich um den Ölbehälter der Trimpmpumpe in 4-Schrauben-Ausführung.

Warum ist das Schraubenbild wichtig?

Weil Reservoirs verschiedener Pumpengenerationen nicht untereinander passen.

Wann sollte der Behälter ersetzt werden?

Bei Rissen, verzogenem Flansch, undichter Füllkappe oder beschädigter Verschraubung.