

## Produktinformation

### Thermostat-Kit 13270

Art-Nr.: REC13270 / GTIN: 8435412076428 / Marke: [Recmar](#)



**70,23 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 12. Aug. - Mo. 17. Aug. 2026**

#### Thermostat-Kit 13270

Dieses Thermostat regelt den Kühlmitteldurchsatz abhängig von der Motortemperatur.

Es sitzt im Thermostatgehäuse oder Wasserkanal. Klemmen in offener oder geschlossener Stellung verursacht zu niedriger Betriebstemperatur oder Überhitzung.

**Bauteilklassifikation:** Thermostat / Kühlmittelregelventil

**Systemfunktion:** Temperaturregelung im Kühlkreislauf

# Produktinformation

**Kompatible Hersteller:** nicht ausgewiesen

**Kompatible Modelle:** V4 Crossflow

**Referenznummern:**

- **OEM / VERGLEICHSNUMMER:** 13270
- **AFTERMARKET:** REC13270

FAQ

## **Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?**

Das Thermostat regelt den Kühlmitteldurchsatz in Abhängigkeit von der Motortemperatur und bringt den Motor kontrolliert auf Betriebstemperatur. Es beeinflusst damit Warmlauf, Thermik und Korrosionsverhalten.

## **Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?**

Typische Symptome sind zu kalter oder zu heißer Motor, schwankende Temperaturanzeige oder verzögerter Temperaturanstieg. Klemmt das Thermostat offen oder geschlossen, verschiebt sich das gesamte Kühlregime.

## **Wie prüft / testet man das Bauteil?**

Ausgebaut prüft man die Öffnungstemperatur und den Hub in einem temperierten Wasserbad mit Thermometer. Zusätzlich sind Sitzfläche, Korrosion, Federzustand und Dichtflächen des Thermostats bzw. Gehäuses zu kontrollieren.

## **Wann sollte man es ersetzen?**

Ersetzen sollte man das Thermostat bei falscher Öffnungstemperatur, tragem Ansprechen, Korrosion oder mechanischer Beschädigung. Im Rahmen größerer Kühlungsservices ist ein vorsorglicher Austausch oft wirtschaftlich.

## **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Abzugleichen sind OEM-Nummer, Öffnungstemperatur, Bauhöhe, Durchmesser, Bypass-Ausführung und Dichtkonzept. Auch Thermostatgehäuse, Halteklammern und eventuelle Zusatzventile müssen kompatibel sein.