

Starter für Yamaha / Suzuki 55 - 60 PS 2-Takter, MD99999-03249

Art-Nr.: 04340 / GTIN: 8435422196963 / Marke:



176,86 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Starter für Yamaha / Suzuki 55 - 60 PS 2-Takter, MD99999-03249 setzt den Motor beim Startvorgang in Drehung und ermöglicht das Starten des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- Yamaha
- 55 PS 2-Zyl. (2-Takter)
- 60 PS 2-Zyl. (2-Takter)

Produktinformation



- Suzuki
- DT50 (1980-1983)
- DT65 (1980-1982)

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 676-81800-10, 6768180010, 697-81800-10, 697-81800-11, 697-81800-12, 697-81800-12-00, 697-81800-13, 6978180010, 6978180011, 697818001100, 6978180012, 697818001200, 6978180013, 999-990324900, 99999-03249, 99999-03249-00, 9999903249, 999990324900
- Suzuki 31100-95240, 31100-95241, 31100-95242, 31100-95243, 31100-95244, 31100-95244-000
- Mercury 50-92669M, 50-97072T, 81490M, 92669M, 97072M, 97072T

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Yamaha, 55 PS 2-Zyl. (2-Takter), 60 PS 2-Zyl. (2-Takter), Suzuki, DT50 (1980-1983). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Yamaha 676-81800-10, 6768180010, 697-81800-10, 697-81800-11, 697-81800-12, 697-81800-12-00, 697-81800-13, 6978180010, 6978180011, 697818001100, 6978180012, 697818001200, 6978180013, 999-990324900, 99999-03249, 99999-03249-00, 9999903249, 999990324900, Suzuki 31100-95240, 31100-95241, 31100-95242, 31100-95243, 31100-95244, 31100-95244-000, Mercury 50-92669M, 50-97072T, 81490M, 92669M, 97072M, 97072T.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.