

Produktinformation

Ölwannendichtung für Mercruiser 4.3L bis Gen.2, 883964T

Art-Nr.: 04386 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



172,45 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Ölwannendichtung für Mercruiser 4.3L bis Gen.2, 883964T dichtet die Ölwanne gegenüber Motorblock bzw. Kurbelgehäuse ab und verhindert Ölaustritt.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser 262 / V6
- 4.3L (1988-1992) S/N 0B773243 - 0D714106
- 4.3L Gen.2 (1992-1993) S/N 0D714107 - 0F000877

Produktinformation

- 4.3L Gen.2 (1993-1995) S/N 0F000878 - 0F601126
- 4.3L Gen.2 (1996) S/N 0F601127 - 0F802999
- 4.3LX Gen.2 (1988-1991) S/N 0B775130 - 0D714369
- 4.3LX Gen.2 (1992-1993) S/N 0D714370 - 0F001219
- 4.3LX Gen.2 (1993-1995) S/N 0F001220 - 0F601126
- 4.3LX Gen.2 (1996) S/N 0F601127 - 0F802999
- 175 (1987) S/N 0B527955 - 0B773242
- 185 (1985-1986) S/N 0A331455 - 0B527954
- 205 (1985-1986) S/N 0A331455 - 0B527954

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser Nr. 27-883964T

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser 262 / V6, 4.3L (1988-1992) S/N 0B773243 - 0D714106, 4.3L Gen.2 (1992-1993) S/N 0D714107 - 0F000877, 4.3L Gen.2 (1993-1995) S/N 0F000878 - 0F601126, 4.3L Gen.2 (1996) S/N 0F601127 - 0F802999. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser Nr. 27-883964T.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.