

Keilrippenriemen für Mercruiser 525 / 575 / 600, 817113

Art-Nr.: 04512EOL



279,93 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Keilrippenriemen für Mercruiser 525 / 575 / 600, 817113 treibt die Nebenaggregate der 525-/575-/600-SC-Motoren über den Serpentinriemen an.

Passend für folgende Modelle:

- für 525 SC 1991-96 (OD456000 - 745215)
- für 575 SCI mit Lüfter (Blower) 2000-04 (ab OL306696)
- für 600SC 1991-96 (OD456489 - OF877462)

Produktinformation



- 600SC 1998 (ab OK000227)

FAQ zu diesem Artikel:

F r welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend f r folgende Modelle: 525 SC 1991-96 (OD456000 - 745215), 575 SCI mit L fter (Blower) 2000-04 (ab OL306696), 600SC 1991-96 (OD456489 - OF877462), 600SC 1998 (ab OK000227). Bitte pr fen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausf hrung, Baugruppe, Anschl sse, Abmessungen und " falls vorhanden " die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufger uschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.