

Produktinformation

Einlasskrümmerdichtungssatz für Mercruiser 4.3L/LX Gen 2, 824326

Art-Nr.: 04520 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



93,99 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Di. 11. Aug. - Sa. 15. Aug. 2026**

Einlasskrümmerdichtungssatz für Mercruiser 4.3L/LX Gen 2, 824326 enthält die erforderlichen Dichtungen zur Abdichtung des Ansaugkrümmers gegenüber den angrenzenden Bauteilen.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser
- 4, 3L (Gen.2) 193-1996 S/N 0F000878 - 0F802999
- 4.3LX (Gen+) 1996-1997 S/N 0F803000 - 0K999999

Produktinformation

- 4.3LX (Gen.2) 1993-1996 S/N 0F802999 - 0F802999
- 4.3LXH (Gen+) 1996-1997 S/N 0F803114 - 0K999999
- Volvo Penta
- 432APL, 432ACM

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser Nr. 27-824326

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser, 4, 3L (Gen.2) 193-1996 S/N 0F000878 - 0F802999, 4.3LX (Gen+) 1996-1997 S/N 0F803000 - 0K999999, 4.3LX (Gen.2) 1993-1996 S/N 0F802999 - 0F802999, 4.3LXH (Gen+) 1996-1997 S/N 0F803114 - 0K999999. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser Nr. 27-824326.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.