

Produktinformation

Impellerpumpen Reparatursatz für Honda BF4,5B / BF5A

Art-Nr.: 04655 / GTIN: 8435422121293 / Marke:



39,83 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Honda BF4,5B / BF5A enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Honda Marine
- BF4.5B / BK2 / BK0
- BF5A1 / AM / AX /A AK2 / A2 / A3 /A4

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Honda 06192-ZV1-C00

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Honda Marine, BF4.5B / BK2 / BK0, BF5A1 / AM / AX / A AK2 / A2 / A3 /A4. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Honda 06192-ZV1-C00.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuscentwicklung oder Funktionsausfall.