

Produktinformation

Einlassventil für Volvo Penta D31, D32, D41, D42, D43, MD838637

Art-Nr.: 04681 / GTIN: 8435412010088 / Marke:

28,74 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Einlassventil für Volvo Penta D31, D32, D41, D42, D43, MD838637 steuert die Frischgaszufuhr in den Brennraum im Ventiltrieb des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta
- AD31L-A, AD31P-A
- TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A

Produktinformation

- TMD31L-A
- KAD32P, KAD32P-A
- AD41L-A, AD41P-A
- D41L-A
- TAMD41H-A, TAMD541L-A, TAMD41P-A
- TMD41A, TMD41L-A
- KAD42A, KAD42P-A
- KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A
- TAMD42B, TAMD42WJ-A
- KAD43P, KAD43P-A
- KAMD43P, KAMD43P-A
- Ventil-Kopf Ø 39 mm

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 838637

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta, AD31L-A, AD31P-A, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TMD31L-A, KAD32P, KAD32P-A. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 838637.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.